

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Prace budowlano-konserwatorskie wewnątrz zabytkowego drewnianego kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance polegające na konserwacji istniejącej podłogi drewnianej, konserwacji i impregnacji konstrukcji więźby dachowej oraz renowacji okien.</b>		
1	Element	<b>Konserwacja istniejącej podłogi drewnianej</b>		
1.1	KNR 1901/933/3 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare zniszczone lub lakierowane	m2	422
1.2	KNR 1901/1309/12 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podłogi drewniane, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna " Domalux Silver Classic"	m2	422
2	Element	<b>Wykonanie prac konserwatorskich polegających na oczyszczeniu konstrukcji więźby dachowej, trucia oraz impregnacji drewnianej więźby dachowej kościoła</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczanie elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych, usunięcie zanieczyszczeń organicznych	m2	458
2.2	TZKNBK 7/202/45 (1)	Odgrzybianie - impregnacja konstrukcji więźby dachowej metodą powlekania elementów, drewnianych preparatem solnym belek, krawedziaków-2-krot. pow. ponad 50m2 (poz 202)	m2	458
2.3	TZKNBK 7/202/45 (1)	Wykonanie trucia konstrukcji drewnianej więźby dachowej	m2	458
3	Element	<b>Renowacja okien</b>		
3.1	KNR 1901/1208/1	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb, ramy drewniane, do 0,10' m2	m2	18,5
3.2	KNR 1901/1308/5 (1)	Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna, 2-krotnie, powierzchnia do 1,0' m2, olejno-żywiczna zewnętrzna Krotność=2	m2	18,5
3.3	KNR 1901/1308/16 (1)	Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne drobne elementy, 2-krotnie, powierzchnia 0,50-0,75' m2, emalia olejno-żywiczna zewnętrzna	m2	5,6
3.4	KNR 1901/1315/1	Zabezpieczenie podłóg trocinami, zasypywanie podłóg trocinami	m2	395
3.5	KNR 1901/1314/4	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie okien pozostałych typów	m2	18,5
3.6	KNR 1901/1315/2	Zabezpieczenie podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	395